



Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'U.L.S.S. N°2 Marca Trevigiana

Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03809980265
Cap. Sociale Euro 8.300.000 i.v.
Via Padre Leonardo Bello 3/c
31045 Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422 287111 - Fax 0422 287321
E-mail: info@ospedalemotta.it
Web: www.ospedalemotta.it

Prot. n.1722 del 30/08/2023

AVVISO INDAGINE DI MERCATO

PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO PHILIPS ATTUALMENTE INSTALLATO PRESSO O.R.A.S. S.P.A.

Con il presente avviso si intende effettuare un’indagine di mercato al fine di conoscere se vi sono altri operatori economici, fornitori del servizio riportato in oggetto, aventi le medesime caratteristiche tecniche o prestazionali indicate di seguito, in grado di garantire la corretta funzionalità del sistema.

Per provvedere all’aggiornamento del sistema di monitoraggio Philips, completo dei relativi dispositivi accessori, per le UU.OO. di Cardiologia e Medicina Fisco Riabilitativa e per la Palestra di Riabilitazione Cardiologica, risulta necessario affidare la fornitura, l’installazione e l’assistenza tecnica delle componenti hardware e software così come riportato nella tabella sottostante.

Descrizione	Quantità
Trasmettitori telemetrici MX40 in sostituzione ai trasmettitori M2601B ormai obsoleti da destinare all’U.O. di Cardiologia	25
Centrali di Monitoraggio PICiX a doppio display HD da 27” da destinare all’U.O. di Cardiologia in sostituzione alle PIIC	2
Centrale di Monitoraggio PICiX a doppio display HD da 27” da destinare all’U.O. di Medicina Fisco Riabilitativa in sostituzione alla PIIC	1
Centrale di Monitoraggio PICiX a doppio display HD da 27” da destinare alla Palestra di Riabilitazione Cardiologica in sostituzione alla PIIC	1
Data Base Server Enterprise PICiX in sostituzione al precedente Large Data Base Server	1
Software PICiX rev. C Enterprise Network	1
Licenze Posto Letto Versione Enterprise Network da distribuire nelle centrali PICiX	88
Server Fisici Enterprise Network – installazione a rack 19” con doppia alimentazione	2
Sync Unit, in sostituzione delle attuali obsolete, da installare negli armadi rack delle reti WiFi Philips ‘Smart Hopping’ dedicate, presenti al 1° e 2° piano	2
Sync Unit di back-up	1

Aggiornamento SW Monitor Philips (ubicati presso U.O. di Medicina Fisico Riabilitativa) MP30 e MP50	12
Aggiornamento HW per Monitor Philips (ubicati presso U.O. di Medicina Fisico Riabilitativa) MP30	4
Modulo di Integrazione ADT Aziendale	1
Copri Antenna – Dispositivi da esterno	8

L'aggiornamento, oggetto di affidamento, riguarda consegne complementari effettuate da S.I.D.E.M. S.p.A. (rivenditore autorizzato Philips) e destinate al rinnovo parziale ed ampliamento dell'impianto esistente, relativo al sistema di monitoraggio Philips. Il cambiamento del fornitore obbligherebbe O.R.A.S. S.p.A. ad acquisire apparecchiature con caratteristiche tecniche differenti e incompatibili con l'impianto esistente con conseguenti maggiori oneri per la Stazione Appaltante che dovrebbe necessariamente sostituire l'intero sistema.

Al momento, come attestato dal Servizio Ingegneria Clinica di O.R.A.S. S.p.A., sulla base delle informazioni in possesso del medesimo ufficio, gli interventi di aggiornamento del sistema di monitoraggio Philips attualmente installato presso O.R.A.S. S.p.A., possono essere erogati unicamente dalla Ditta S.I.D.E.M. S.p.A. di Bellusco (MB), in quanto unica società autorizzata e concessionaria di vendita di Philips S.p.A., per il Veneto.

Ciò premesso, si invitano, pertanto, gli operatori economici - che ritenessero di averne i titoli e le competenze – a comunicare la propria disponibilità facendo pervenire la propria richiesta di partecipazione indirizzandola all'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A., unicamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: direzione.generale@pec.ospedalemotta.it **entro il 10/09/2023 ore 12:00** facendo, nella richiesta, esplicito riferimento al presente avviso.

Il presente avviso non vincola in alcun modo O.R.A.S. S.p.A.

Qualora, a seguito della presente indagine di mercato, fosse confermato che l'operatore economico indicato sia l'unico prestatore dei servizi di manutenzione evolutiva, correttiva e preventiva richiesti, questa Azienda procederà alla negoziazione solamente con lo stesso.

f.to Andrea Paletti
Responsabile Unico del Procedimento